



Waterpas civiel adviesbureau
T.a.v. de heer S. Jawid
Zuideinde 60
2991 LK Barendrecht

Retouradres: Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Onderwerp: Controleverzoek explosieven
Parkhaven

Bezoekadres:

Wilhelminakade 179, Rotterdam

Postadres: Postbus 10902

3004 BC Rotterdam

Internet: rotterdam.nl/stadsbeheer

Van: Herman van Brast

Telefoon: 14010

E-mail: controleverzoekensb@rotterdam.nl

Ons kenmerk: 56843-2018

Documentnummer: 56843-2018:942876

Aantal bijlage (n): 2

- Protocol spontane vondsten
- NGE-tekening

Datum: 2018-11-28

Geachte heer Jawid,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 26 november 2018, of er niet gesprongen explosieven zijn gelegen ter plaatse van de projectlocatie Parkhaven te Rotterdam is een controleverzoek uitgevoerd.

Aanleiding voor dit controleverzoek is vooronderzoek i.v.m. woningbouw ter hoogte van de projectlocatie.

Ten behoeve van dit controleverzoek is het in opdracht van de gemeente Rotterdam vervaardigde gemeentebrede Vooronderzoek, uitgevoerd door het bedrijf Saricon, geraadpleegd (versie 13 november 2018).

Conclusie:

Op basis van de gegevens uit het gemeentebrede Vooronderzoek concluderen wij dat deze locatie 3 **verdachte gebieden** bevat ten aanzien van het aantreffen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog van de hoofdsort(en) geschutmunitionie.

Het betreft de volgende verdachte gebieden:

Gebiedsnummer : O0002
Soort : meerdere hoofdsorten
Verschijningsvorm : gedumpt
Aantal : onbekend

Gebiedsnummer : O003
Soort : meerder hoofdsorten
Verschijningsvorm : gedumpt
Aantal : onbekend

Gebiedsnummer : O0085
Soort : meerdere hoofdsorten
Verschijningsvorm : gedumpt
Aantal : onbekend



Derhalve zien wij **wel** belemmeringen voor het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden in de overlappende delen. Er dient vooraf nader onderzoek plaats te vinden. Dit nader onderzoek dient of te bestaan uit een aanvullend Vooronderzoek (bij voorkeur door een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf) waarbij de verticale afbakening wordt bepaald, eventueel met contra indicatie (voor het deel van het aandachtgebied geldt dat de aard van de militaire aanwezigheid dient te worden bepaald) of het opstellen van een Project Risico Analyse (PRA) waarbij ook voorgaande wordt meegenomen of het opstellen van een projectplan als er direct tot detectie wordt overgegaan.

Wellicht ten overvloede, wijs ik u er nadrukkelijk op dat wij niet kunnen garanderen dat er geen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zullen worden aangetroffen in het onverdachte gebied. Wordt (mogelijk) CE aangetroffen dan dient het protocol spontane vondsten te worden gevolgd. (Zie bijlage)

Mocht u naar aanleiding van dit controleverzoek nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met H. van Brast, controleverzoekenb@rotterdam.nl of telefoon 14 010.

Hoogachtend,

Directeur Stadsbeheer Openbare Werken
(voor deze)

W. Kovacs
Hoofd Leidingbureau en Beheer Ondergrond



Protocol 'spontane vondst Conventioneel Explosief (CE)'

Bij werkzaamheden in niet-verdacht gebied is de kans op het aantreffen van een CE niet uitgesloten. Bij een spontane vondst van een CE dienen de volgende stappen zorgvuldig uitgevoerd te worden.



In overleg met de gemeente moet bepaald worden of en hoe de eventuele werkzaamheden worden voortgezet.